





Ausgangssituation:

Aufgrund einer Nichtanlage des Zahnes 12 wurde der Patient kieferorthopädisch behandelt. Angestrebt war sowohl eine Idealisierung der Ästhetik als auch der Funktion.

Lösung:

Nach erfolgreicher Kieferorthopädie wurde dem Patienten in regio 12 ein Implantat inseriert und nach der Einheilung mit einer okklusal verschraubten Implantatkrone versorgt.



Behandler:

Dr. Martin Gollner
Dentalzentrum Bayreuth
Karl-Marx-Straße 8
95444 Bayreuth
E-Mail: info@dentalzentrum-bayreuth.de

Zahntechniker:

Jaromir Triska, DiS
Oral Design Stefan Picha
Alte Reutstraße 170
90765 Fürth/Bayern
E-Mail: Jaromirt@outlook.com