

Copyright by  
all rights reserved





**Ausgangssituation:**

Aufgrund einer Nichtanlage des Zahnes 12 wurde der Patient kieferorthopädisch behandelt. Angestrebt war sowohl eine Idealisierung der Ästhetik als auch der Funktion.

**Lösung:**

Nach erfolgreicher Kieferorthopädie wurde dem Patienten in regio 12 ein Implantat inseriert und nach der Einheilung mit einer okklusal verschraubten Implantatkrone versorgt.



**Behandler:**

Dr. Martin Gollner  
Dentalzentrum Bayreuth  
Karl-Marx-Straße 8  
95444 Bayreuth  
E-Mail: info@dentalzentrum-bayreuth.de



**Zahntechniker:**

Jaromir Triska, DiS  
Oral Design Stefan Picha  
Alte Reutstraße 170  
90765 Fürth/Bayern  
E-Mail: Jaromirt@outlook.com